

NY2 系列《两通道发相同音高》注意事项


注意事项：使用 NY2 系列 IC 时，若两通道发相同音高，在以下几个特定音高时音量会变小声。

◎NY2A 系列：音高 B6。

◎NY2B 系列：音高 B6。

◎NY2C 系列：音高 G5、音高 D7。

发生原因：当两通道发同音高，但发声时间不同步，导致两通道相位相抵而造成音量变小。



解决办法：1. 重新编曲或整曲移调，避开相位抵消的特定音高。
2. 将两通道编成相差八度音高。